


# I dissesti per schiacciamento








## La chiesa di S. Francesco del Prato a Parma




S. Agapito a Palestrina



Caso di studio gentilmente fornito dal prof. C.Baggio























0



# L'intervento di temporanea messa in sicurezza




# Dettagli di intervento



# La cattedrale di Noto


## la ricostruzione
































# L'intervento di smontaggio e ricostruzione dei piloni





